

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	LM3477AMMX/NOPB													
	<table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>LM3477AMMX/NOPB</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP</td></tr><tr><td>Statut RoHS:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 3826 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	LM3477AMMX/NOPB	Fabricant / Marque:	N/A	Une partie de la description:	IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP	Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 3826 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:
Référence fabricant:	LM3477AMMX/NOPB													
Fabricant / Marque:	N/A													
Une partie de la description:	IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP													
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS													
État du stock:	New original, 3826 pcs Stock Available.													
Bateau de:	Hong Kong													
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													

Caractéristiques	
Modèle de produit	LM3477AMMX/NOPB
Fabricant	N/A
La description	IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > PMIC - Régulateurs de tension -
État de la pièce	3826 pcs Stock
Tension - Alimentation (Vcc / Vdd)	2.97 V ~ 35 V
topologie	Buck, Buck-Boost
Redresseur synchrone	No
Package composant fournisseur	8-VSSOP
Séries	-
Interfaces série	-
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Le type de sortie	Transistor Driver
Phases de sortie	1
Configuration de la sortie	Positive
Température de fonctionnement	-40°C ~ 125°C (TJ)
Nombre de sorties	1
Fonction	Step-Down
Fréquence - Commutation	500kHz
Cycle de service (max.)	93%
Caractéristiques de contrôle	Enable
Synchronisation de l'horloge	No

Vous pourriez aussi être intéressé

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3477AMMX N/A IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3477AMM/NOPB N/A IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3477EVAL N/A BOARD EVALUATION LM3477	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3477MM N/A IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3475MFX/NOPB N/A IC REG CTRLR BUCK SOT23-5	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3477MMX N/A IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3477MM/NOPB N/A IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LM3475MFX N/A IC REG CTRLR BUCK SOT23-5

LM3477AMMX/NOPB Mots-clés					Plus
associés					
LM3477AMMX/NOPB	Fiche technique LM3477AMMX/NOPB	Fiches techniques LM3477AMMX/NOPB	LM3477AMMX/NOPB PDF	LM3477AMMX/NOPB	
LM3477AMMX/NOPB électronique	Composants LM3477AMMX/NOPB	Distributeur LM3477AMMX/NOPB	LM3477AMMX/NOPB Image	Partie LM3477AMMX/NOPB	
Prix LM3477AMMX/NOPB	LM3477AMMX/NOPB Fabricant	LM3477AMMX/NOPB Photo	Action LM3477AMMX/NOPB	LM3477AMMX/NOPB Inventaire	
LM3477AMMX/NOPB Nouveau	LM3477AMMX/NOPB Original	LM3477AMMX/NOPB garanti	LM3477AMMX/NOPB RFQ	LM3477AMMX/NOPB Commande en ligne	