

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	AD8314ARM
	Référence fabricant: AD8314ARM
	Fabricant / Marque: N/A
	Une partie de la description: IC RF DETECTOR/CTRLR 45DB 8-MSOP
	Statut RoHS: Contient du plomb / Non conforme à RoHS
	État du stock: New original, 5484 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques	
Modèle de produit	AD8314ARM
Fabricant	N/A
La description	IC RF DETECTOR/CTRLR 45DB 8-MSOP
Catégorie	RF / IF et RFID > Détecteurs RF
État de la pièce	5484 pcs Stock
Tension - Alimentation	2.7 V ~ 5.5 V
Séries	-
type de RF	Cellular, GSM, TDMA, CDMA
Emballage	Tube
Package / Boîte	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Plage d'entrée	-45dBm ~ 0dBm
La fréquence	100MHz ~ 2.7GHz
Offre actuelle	5.7mA
exactitude	-

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ARMZ J5A N/A ADI MSOP8	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ACPZ-RL7 N/A IC RF DETECTOR/CTRLR 8-LFCSP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ACPZ N/A AD8314ACPZ ADI	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ARM-REEL7 N/A IC RF DETECTOR\CTRLR 8-MSOP
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ARMZ N/A IC RF DETECTOR/CTRLR 8-MSOP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ACPZ-REEL7 N/A AD8314ACPZ-REEL7 ADI	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ARM(J5A) N/A AD8314ARM(J5A) AD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. AD8314ACPZ-RL7 IC N/A ADI LFCSP8

AD8314ARM Mots-clés	Plus			
Associés	Fiche technique AD8314ARM	Fiches techniques AD8314ARM	AD8314ARM PDF	AD8314ARM
AD8314ARM électronique	Composants AD8314ARM	Distributeur AD8314ARM	AD8314ARM Image	Partie AD8314ARM
Prix AD8314ARM	AD8314ARM Fabricant	AD8314ARM Photo	Action AD8314ARM	AD8314ARM Inventaire
AD8314ARM Nouveau	AD8314ARM Original	AD8314ARM garanti	AD8314ARM RFQ	AD8314ARM Commande en ligne