


 	BD9775FV-E2 Référence fabricant: BD9775FV-E2 Fabricant / Marque: LAPIS Semiconductor Une partie de la description: IC REG CTRLR BUCK 28SSOP Feuilles de données:  BD9775FV-E2.pdf Statut RoHs: Sans plomb / conforme à la directive RoHS État du stock: New original, 7580 pcs Stock Available. Bateau de: Hong Kong Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Caractéristiques	
Numéro d'article	BD9775FV-E2
Fabricant	LAPIS Semiconductor
La description	IC REG CTRLR BUCK 28SSOP
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > PMIC - Régulateurs de tension -
État de la pièce	7580 pcs Stock
Séries	-
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)
Le type de sortie	Transistor Driver
Package / Boîte	28-LSSOP (0.220", 5.60mm Width)
Package composant fournisseur	28-SSOPB
Fonction	Step-Down
Fréquence - Commutation	30kHz ~ 300kHz
Nombre de sorties	2
Configuration de la sortie	Positive
Tension - Alimentation (Vcc / Vdd)	6 V ~ 30 V
topologie	Buck
Caractéristiques de contrôle	Enable, Frequency Control, Soft Start
Phases de sortie	1
Cycle de service (max.)	45%
Redresseur synchrone	Yes
Synchronisation de l'horloge	Yes
Interfaces série	-
Emballage	Tape & Reel (TR)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  BD9778F-E2 LAPIS Semiconductor IC REG BUCK ADJ 2A SOP8	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. BD9767FV ROHM BD9767FV ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. BD9767FV-FE2 ROHM BD9767FV-FE2 ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. BD9775FV ROHM BD9775FV ROHM
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. BD9776HFP ROHM BD9776HFP ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. BD9774HFP ROHM BD9774HFP ROHM	 BD9774HFP-TR LAPIS Semiconductor IC INVERTER CONTROL 2CH SSOP-B20	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. BD9776HFP-E2 ROHM ROHM HRP-7

Hot Pièces

Plus

 BD9702CP-V5E2	 BD9702T-V5	 BD9703FP	 BD9703FP-E2	 BD9713KV
 BD9718G-TR	 BD9730KV-E2	 BD9731KV-E2	 BD9733KN-E2	 BD9739KN-E2
 BD9740KN-E2	 BD9743MW-E2	 BD9743MWV-E2	 BD9749MWV-E2	 BD9757MWV-BZE2
 BD9757MWV-E2	 BD9761FM-E2	 BD9763FVM-FTR	 BD9763FVM-TR	 BD9766FV
 BD9766FV-E2	 BD9766FV-FE2	 BD9767FV-FE2	 BD9774HFP	 BD9774HFP-TR
 BD9776HFP	 BD9776HFP-TR	 BD9778F-E2	 BD9778HFP	 BD9778HFP-TR
 BD9781HFP	 BD9781HFP-TR	 BD9786KN-E2	 BD9831AMW-E2	 BD9831AMWV-E2
 BD9842DSN2-E2	 BD9842DSN3-E2	 BD9842FV-E2	 BD9845FV-E2	 BD9846FV-E2
 BD9848FV-E2	 BD9849AFV-E2	 BD9849FV-E2	 BD9850FVM-TR	 BD9851EFV
 BD9851EFV-E2	 BD9853AFV-E2	 BD9853FV-E2	 BD9854MUV-E2	 BD9858EFJ-E2

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

ADD: Unité A5-B5 N ° 509, 5 / F Bâtiment Sing Win Factory, 15-17 rue Shing Yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droit d'auteur © 2018 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited