

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	LTC3872ITS8#TRPBF													
	<table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>LTC3872ITS8#TRPBF</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8</td></tr><tr><td>Statut RoHS:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 3725 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	LTC3872ITS8#TRPBF	Fabricant / Marque:	N/A	Une partie de la description:	IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8	Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 3725 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:
Référence fabricant:	LTC3872ITS8#TRPBF													
Fabricant / Marque:	N/A													
Une partie de la description:	IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8													
Statut RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS													
État du stock:	New original, 3725 pcs Stock Available.													
Bateau de:	Hong Kong													
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													

Caractéristiques	
Modèle de produit	LTC3872ITS8#TRPBF
Fabricant	N/A
La description	IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > PMIC - Régulateurs de tension -
État de la pièce	3725 pcs Stock
Tension - Alimentation (Vcc / Vdd)	2.75 V ~ 9.8 V
topologie	Boost
Redresseur synchrone	No
Package composant fournisseur	TSOT-23-8
Séries	-
Interfaces série	-
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
Le type de sortie	Transistor Driver
Phases de sortie	1
Configuration de la sortie	Positive
Température de fonctionnement	-40°C ~ 125°C (TJ)
Nombre de sorties	1
Fonction	Step-Up
Fréquence - Commutation	550kHz
Cycle de service (max.)	-
Caractéristiques de contrôle	Current Limit, Enable, Soft Start
Synchronisation de l'horloge	No

Vous pourriez aussi être intéressé

par:			
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872ITS8-1#TRPBF N/A IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872ITS8#TRMPBF N/A IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872ITS8-1#TRPBF N/A IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872ITS8#TRMPBF N/A IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872IDDB-1#TRPBF N/A IC REG CTRLR BOOST 8DFN	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872ITS8-1#TRMPBF N/A IC REG CTRLR BOOST TSOT23-8	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872ITS8 N/A LTC3872ITS8 LT	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LTC3872IDDB-1#TRPBF N/A IC REG CTRLR BOOST 8DFN

LTC3872ITS8#TRPBF Mots-clés

Plus

LTC3872ITS8#TRPBF	Fiche technique LTC3872ITS8#TRPBF	Fiches techniques LTC3872ITS8#TRPBF	LTC3872ITS8#TRPBF PDF	LTC3872ITS8#TRPBF
			LTC3872ITS8#TRPBF électronique	Composants LTC3872ITS8#TRPBF
Distributeur LTC3872ITS8#TRPBF	LTC3872ITS8#TRPBF Image	Partie LTC3872ITS8#TRPBF	Prix LTC3872ITS8#TRPBF	LTC3872ITS8#TRPBF Fabricant
LTC3872ITS8#TRPBF Photo	Action LTC3872ITS8#TRPBF	LTC3872ITS8#TRPBF Inventaire	LTC3872ITS8#TRPBF Nouveau	LTC3872ITS8#TRPBF Original
LTC3872ITS8#TRPBF garanti	LTC3872ITS8#TRPBF RFQ	LTC3872ITS8#TRPBF Commande en ligne		