









	<p>LP3470IM5X-4.38</p>
	<p>Référence fabricant: LP3470IM5X-4.38</p> <p>Fabricant / Marque: N/A</p> <p>Une partie de la description: IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5</p> <p>Statut RoHS: Contient du plomb / Non conforme à RoHS</p> <p>État du stock: New original, 77888 pcs Stock Available.</p> <p>Bateau de: Hong Kong</p> <p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Modèle de produit	LP3470IM5X-4.38
Fabricant	N/A
La description	IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > PMIC - Superviseurs
État de la pièce	77888 pcs Stock
Tension - seuil	4.38V
Type	Simple Reset/Power-On Reset
Package composant fournisseur	SOT-23-5
Séries	-
réinitialiser Timeout	1 ms Minimum
Réinitialiser	Active Low
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	SC-74A, SOT-753
Sortie	Open Drain or Open Collector
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TJ)
Nombre de tensions surveillées	1
Type de montage	Surface Mount

Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p>LP3470IM5X-4.00NOPB NS LP3470IM5X-4.00NOPB NS</p>	 <p>LP3470IM5X-4.0/NOPB TI LP3470IM5X-4.0/NOPB TI</p>	 <p>LP3470IM5X-4.63 LP3470IM5-4.63 TI TI SOT23-5</p>	 <p>LP3470IM5X-4.63 N/A IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5</p>
 <p>LP3470IM5X-4.0 LP3470IM5-4.0 TI TI SOT23-5</p>	 <p>LP3470IM5X-4.38/NOPB N/A IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5</p>	 <p>LP3470IM5X-4.00/NOPB N/A IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5</p>	 <p>LP3470IM5X-4.00 N/A IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5</p>

LP3470IM5X-4.38 Mots-clés

Plus

LP3470IM5X-4.38	Fiche technique LP3470IM5X-4.38	Fiches techniques LP3470IM5X-4.38	LP3470IM5X-4.38 PDF	LP3470IM5X-4.38
LP3470IM5X-4.38 électronique	Composants LP3470IM5X-4.38	Distributeur LP3470IM5X-4.38	LP3470IM5X-4.38 Image	Partie LP3470IM5X-4.38
Prix LP3470IM5X-4.38	LP3470IM5X-4.38 Fabricant	LP3470IM5X-4.38 Photo	Action LP3470IM5X-4.38	LP3470IM5X-4.38 Inventaire
LP3470IM5X-4.38 Nouveau	LP3470IM5X-4.38 Original	LP3470IM5X-4.38 garanti	LP3470IM5X-4.38 RFQ	LP3470IM5X-4.38 Commande en ligne

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited