



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982IMM-1.8

Référence fabricant:	LP3982IMM-1.8
Fabricant / Marque:	N/A
Une partie de la description:	IC REG LDO 1.8V 0.3A 8VSSOP
Statut RoHs:	Contient du plomb / Non conforme à RoHS
État du stock:	New original, 2342 pcs Stock Available.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques	
Modèle de produit	LP3982IMM-1.8
Fabricant	N/A
La description	IC REG LDO 1.8V 0.3A 8VSSOP
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > PMIC - régulateurs de tension -
État de la pièce	2342 pcs Stock
Tension - Sortie	1.8V
Tension - entrée	2.5 V ~ 6 V
Tension - Chute de tension (typique)	-
Package composant fournisseur	8-VSSOP
Séries	-
topologie du régulateur	Positive Fixed
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C
Nombre de régulateurs	1
Type de montage	Surface Mount
Courant - Sortie	300mA
Courant - limite (min)	330mA

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982ILDX-ADJ
N/A
IC REG LDO ADJ 0.3A 8WSOP



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982IMM-2.5
N/A
IC REG LDO 2.5V 0.3A 8VSSOP



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982IMM-2.5/NOPB
N/A
IC REG LDO 2.5V 0.3A 8VSSOP



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982IMM-1.8/NOPB
N/A
IC REG LDO 1.8V 0.3A 8VSSOP



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982IMM-2.77/NOPB
N/A
IC REG LDO 2.77V 0.3A 8VSSOP



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982IMM-2.77
NS
LP3982IMM-2.77 NS



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982ILDX-3.3/NOPB
N/A
IC REG LDO 3.3V 0.3A 8WSOP



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

LP3982ILDX-3.3
N/A
IC REG LDO 3.3V 0.3A 8WSOP

LP3982IMM-1.8 Mots-clés					Plus
associés	Fiche technique LP3982IMM-1.8	Fiches techniques LP3982IMM-1.8	LP3982IMM-1.8 PDF	LP3982IMM-1.8	
LP3982IMM-1.8 électronique	Composants LP3982IMM-1.8	Distributeur LP3982IMM-1.8	LP3982IMM-1.8 Image	Partie LP3982IMM-1.8	
Prix LP3982IMM-1.8	LP3982IMM-1.8 Fabricant	LP3982IMM-1.8 Photo	Action LP3982IMM-1.8	LP3982IMM-1.8 Inventaire	
LP3982IMM-1.8 Nouveau	LP3982IMM-1.8 Original	LP3982IMM-1.8 garanti	LP3982IMM-1.8 RFQ	LP3982IMM-1.8 Commande en ligne	