

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</div> | <div>MAX6301ESA+</div>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Référence fabricant:</div> MAX6301ESA+                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Fabricant / Marque:</div> N/A                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Une partie de la description:</div> IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Statut RoHS:</div> Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <div>État du stock:</div> New original, 5216 pcs Stock Available. |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Bateau de:</div> Hong Kong                                   |
| <div>Manière d'expédition:</div> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                                                                                                                                                                                 |                                                                   |

| Caractéristiques                         |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modèle de produit                        | MAX6301ESA+                                          |
| Fabricant                                | N/A                                                  |
| La description                           | IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC                             |
| Catégorie                                | Circuits intégrés (CI) > PMIC - Superviseurs         |
| État de la pièce                         | 5216 pcs Stock                                       |
| Tension - seuil                          | Adjustable/Selectable                                |
| Type                                     | Simple Reset/Power-On Reset                          |
| Package composant fournisseur            | 8-SOIC                                               |
| Séries                                   | -                                                    |
| réinitialiser Timeout                    | 2.8 ms Minimum                                       |
| Réinitialiser                            | Active Low                                           |
| Emballage                                | Tube                                                 |
| Package / Boîte                          | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)                        |
| Sortie                                   | Open Drain or Open Collector                         |
| Température de fonctionnement            | -40°C ~ 85°C (TA)                                    |
| Nombre de tensions surveillées           | 1                                                    |
| Type de montage                          | Surface Mount                                        |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited)                                        |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks                                              |
| Statut sans plomb / Statut RoHS          | Lead free / RoHS Compliant                           |
| Description détaillée                    | Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel 8- |
| Numéro de pièce de base                  | MAX6301                                              |
|                                          |                                                      |

Vous pourriez aussi être intéressé

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>par:</div> <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6301ESA+T</div> <div>N/A</div> <div>IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC</div> | <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6301CUA+T</div> <div>N/A</div> <div>IC SUPERVISOR MPU 8-UMAX</div>       | <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6302CPA</div> <div>N/A</div> <div>IC CIRCUIT SUPERVISORY LP 8-DIP</div> | <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6301EPA</div> <div>N/A</div> <div>IC CIRCUIT SUPERVISORY LP 8-DIP</div> |
| <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6301ESA+T MCU</div> <div>N/A</div> <div>MAXIM SSOP</div>                           | <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6301ESA</div> <div>N/A</div> <div>IC CIRCUIT SUPERVISORY LP 8-SOIC</div> | <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6301CUA+TCLH</div> <div>N/A</div> <div>IC SUPERVISOR MPU 8-UMAX</div>   | <div><div>Not Actual Photo<br/>YIC International Co., Limited.</div></div> <div>MAX6302CPA+</div> <div>N/A</div> <div>IC SUPERVISOR MPU 8-DIP</div>        |

|                          |                             |                               |                    |                               |      |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| MAX6301ESA+ Mots-clés    |                             |                               |                    |                               | Plus |
| associés                 | Fiche technique MAX6301ESA+ | Fiches techniques MAX6301ESA+ | MAX6301ESA+ PDF    | MAX6301ESA+                   |      |
| MAX6301ESA+ électronique | Composants MAX6301ESA+      | Distributeur MAX6301ESA+      | MAX6301ESA+ Image  | Partie MAX6301ESA+            |      |
| Prix MAX6301ESA+         | MAX6301ESA+ Fabricant       | MAX6301ESA+ Photo             | Action MAX6301ESA+ | MAX6301ESA+ Inventaire        |      |
| MAX6301ESA+ Nouveau      | MAX6301ESA+ Original        | MAX6301ESA+ garanti           | MAX6301ESA+ RFQ    | MAX6301ESA+ Commande en ligne |      |